




Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência


ATA DE ABERTURA E CLASSIFICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA CR2026-5030061-01

Ata de abertura e classificação referente à Concorrência CR2026-5030061-01, do tipo menor preço, para **Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação, manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, no âmbito do HVU (Hospital Veterinário Universitário) pelo período de 12 meses**, e de acordo com o que prescreve a Lei 14.133, de 01/04/2021, alterada por legislação posterior. A Comissão de Licitações, designada pela Ordem de Serviço n.º 03/2024, do dia trinta do mês de agosto do ano de 2024, do Diretor Presidente da FATEC, constituída pela funcionária ELIANA HOFFMANN presidente, MARTA LUCIA SANTINI DA SILVEIRA vice-presidente e MAIARA DA SILVA, membro, reuniram-se às dez horas do dia vinte e sete do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis, para abertura do certame, participou a empresa F VIELMO TUDO AR LTDA (40.179.931/0001-13) representada pelo Sr. Felipe Vielmo, após analisar a proposta, foi gerado quadro de valores e foi verificada a documentação que cumpre o exigido no edital, todo o certame foi gravado em vídeo e sem mais nada a constar, foi lavrada a presente ata que segue para parecer técnico da equipe do Hospital Veterinário (HVU) e vai assinada pela Comissão de Licitações e pelo Sr. Felipe Vielmo.


Eliana Hoffmann
Presidente


Marta Lucia Santini da Silveira
Vice Presidente


Maiara da Silva
Membro


Felipe Vielmo
Representante Tudo AR



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS. PROCESSO: CR2026/5030061-01

Lote: 1 - Item: 1 - Descrição: Higienização de Condicionador de Ar tipo Split até 9.000 BTU/h, incluindo limpeza de filtros, serpentinas, sistema de drenagem e limpeza geral da carcaça do equipamento. Na limpeza deve ser utilizado sabão ou detergente próprio para tal tipo de aplicação e saco protetor para evitar sujar o local. O equipamento deve ser testado antes e após a limpeza, mantendo as mesmas características de funcionamento. Estão inclusos material e mão de obra, assim como limpeza do local e descarte adequado de materiais utilizados.

| CPF/CNPJ | Nome | Valor Un. | Unidade | Classif. | % |
|--------------------|-----------------------|-----------|---------|----------|---|
| 40.179.931/0001-13 | F VIELMO TUDO AR LTDA | 280,00 | Unid. | Sim | ✓ |

Lote: 1 - Item: 2 - Descrição: Higienização de Condicionador de Ar tipo Split de 10.000 até 18.000 BTU/h, incluindo limpeza de filtros, serpentinas, sistema de drenagem e limpeza geral da carcaça do equipamento. Na limpeza deve ser utilizado sabão ou detergente próprio para tal tipo de aplicação e saco protetor para evitar sujar o local. O equipamento deve ser testado antes e após a limpeza, mantendo as mesmas características de funcionamento. Estão inclusos material e mão de obra, assim como limpeza do local e descarte adequado de materiais utilizados.

| CPF/CNPJ | Nome | Valor Un. | Unidade | Classif. | % |
|--------------------|-----------------------|-----------|---------|----------|---|
| 40.179.931/0001-13 | F VIELMO TUDO AR LTDA | 320,00 | Unid. | Sim | ✓ |

Lote: 1 - Item: 3 - Descrição: Higienização de Condicionador de Ar tipo Split de 24.000 BTU/h até 30.000 BTU/h, incluindo limpeza de filtros, serpentinas, sistema de drenagem e limpeza geral da carcaça do equipamento. Na limpeza deve ser utilizado sabão ou detergente próprio para tal tipo de aplicação e saco protetor para evitar sujar o local. O equipamento deve ser testado antes e após a limpeza, mantendo as mesmas características de funcionamento. Estão inclusos material e mão de obra, assim como limpeza do local e descarte adequado de materiais utilizados

| CPF/CNPJ | Nome | Valor Un. | Unidade | Classif. | % |
|--------------------|-----------------------|-----------|---------|----------|---|
| 40.179.931/0001-13 | F VIELMO TUDO AR LTDA | 350,00 | Unid. | Sim | ✓ |

Lote: 1 - Item: 4 - Descrição: Instalação de aparelho tipo split de até 18.000 BTU/h, com linha de até 3 metros, incluindo suportes, furo em alvenaria ou chapa de outro material, tubulação de cobre adequada ao modelo do aparelho com isolamento e fita PVC de acabamento, cabo para interligação das unidades e cabo PP de até 5 metros para ligação da alimentação, plugue, limpeza do ambiente e descarte adequado dos resíduos.

| CPF/CNPJ | Nome | Valor Un. | Unidade | Classif. | % |
|--------------------|-----------------------|-----------|---------|----------|---|
| 40.179.931/0001-13 | F VIELMO TUDO AR LTDA | 700,00 | Unid. | Sim | ✓ |

Lote: 1 - Item: 5 - Descrição: Instalação de aparelho tipo split de 24.000 BTU/h até 30.000 BTU/h com linha de até 3 metros, incluindo suportes, furo em alvenaria ou chapa de outro material, tubulação de cobre adequada ao modelo do aparelho com isolamento e fita PVC de acabamento, cabo para interligação das unidades e cabo PP de até 5 metros para ligação da alimentação, plugue, limpeza do ambiente e descarte adequado dos resíduos.

| CPF/CNPJ | Nome | Valor Un. | Unidade | Classif. | % |
|--------------------|-----------------------|-----------|---------|----------|---|
| 40.179.931/0001-13 | F VIELMO TUDO AR LTDA | 850,00 ✓ | Unid. | Sim | ✓ |

Lote: 1 - Item: 6 - Descrição: Desinstalação de ar condicionado tipo split, incluindo recolhimento do gás, alocação do equipamento em local indicado e limpeza do local após o serviço.

| CPF/CNPJ | Nome | Valor Un. | Unidade | Classif. | % |
|--------------------|-----------------------|-----------|---------|----------|---|
| 40.179.931/0001-13 | F VIELMO TUDO AR LTDA | 250,00 ✓ | Unid. | Sim | ✓ |

Lote: 1 - Item: 7 - Descrição: Reinstalação de ar condicionado tipo split com verificação de estanqueidade, vácuo na tubulação, nova carga de gás (se necessário) limpeza do local após o serviço.

| CPF/CNPJ | Nome | Valor Un. | Unidade | Classif. | % |
|--------------------|-----------------------|-----------|---------|----------|---|
| 40.179.931/0001-13 | F VIELMO TUDO AR LTDA | 600,00 ✓ | Unid. | Sim | ✓ |

Lote: 1 - Item: 8 - Descrição: Troca de Rede Frigorígena de Condicionador de Ar tipo Split até 9.000 BTU/h. Estão inclusos a retirada do gás, retirada e reinstalação do equipamento, realização de vácuo, reposição de gás com carga correta, instalação de dutos de cobre novos conforme manual do equipamento, incluindo isolamento térmico e fita PVC. O equipamento deve ser testado antes e após a troca da tubulação, sendo responsabilidade da contratada qualquer defeito não verificado antes da troca. Estão inclusos material e mão de obra, assim como limpeza do local e descarte adequado de materiais utilizados. Garantia de 3 meses após a certificação da nota fiscal.

| CPF/CNPJ | Nome | Valor Un. | Unidade | Classif. | % |
|--------------------|-----------------------|-----------|---------|----------|---|
| 40.179.931/0001-13 | F VIELMO TUDO AR LTDA | 150,00 ✓ | Unid. | Sim | ✓ |

Lote: 1 - Item: 9 - Descrição: Troca de Rede Frigorígena de Condicionador de Ar tipo Split de 10.000BTU/h até 18.000 BTU/h. Estão inclusos a retirada do gás, retirada e reinstalação do equipamento, realização de vácuo, reposição de gás com carga correta, instalação de dutos de cobre novos conforme manual do equipamento, incluindo isolamento térmico e fita PVC. O equipamento deve ser testado antes e após a troca da tubulação, sendo responsabilidade da contratada qualquer defeito não verificado antes da troca. Estão inclusos material e mão de obra, assim como limpeza do local e descarte adequado de materiais utilizados. Garantia de 3 meses após a certificação da nota fiscal.

| CPF/CNPJ | Nome | Valor Un. | Unidade | Classif. | % |
|--------------------|-----------------------|-----------|---------|----------|---|
| 40.179.931/0001-13 | F VIELMO TUDO AR LTDA | 180,00 ✓ | Unid. | Sim | ✓ |

Lote: 1 - Item: 10 - Descrição: Troca de Rede Frigorígena de Condicionador de Ar tipo Split de 24.000BTU/h até 30.000 BTU/h. Estão inclusos a retirada do gás, retirada e reinstalação do equipamento, realização de vácuo, reposição de gás com carga correta, instalação de dutos de cobre novos conforme manual do equipamento, incluindo isolamento térmico e fita PVC. O equipamento deve ser testado antes e após a troca da tubulação, sendo responsabilidade da

contratada qualquer defeito não verificado antes da troca. Estão inclusos material e mão de obra, assim como limpeza do local e descarte adequado de materiais utilizados. Garantia de 3 meses após a certificação da nota fiscal.

| CPF/CNPJ | Nome | Valor Un. | Unidade | Classif. | % |
|--------------------|-----------------------|-----------|---------|----------|---|
| 40.179.931/0001-13 | F VIELMO TUDO AR LTDA | 220,00 ✓ | Unid. | Sim | ✓ |

Lote: 1 - Item: 11 - Descrição: Instalação/substituição de Rede de Dreno para Condicionador de Ar. A instalação deve ser realizada seguindo o manual do Condicionador de Ar. Estão inclusos suportes de fixação, curvas, conexões, furação e demais serviços e acessórios necessários. Estão inclusos material e mão de obra, assim como limpeza do local e descarte adequado de materiais utilizados. Garantia de 3 meses após a certificação da nota fiscal.

| CPF/CNPJ | Nome | Valor Un. | Unidade | Classif. | % |
|--------------------|-----------------------|-----------|---------|----------|---|
| 40.179.931/0001-13 | F VIELMO TUDO AR LTDA | 35,00 ✓ | Unid. | Sim | ✓ |

Lote: 1 - Item: 12 - Descrição: Carga de Refrigerante e Correção de Vazamentos para Condicionador de Ar tipo Split de até 9.000 BTU/h. Estão inclusos a teste de estanquidade com nitrogênio para identificação do vazamento, correção do vazamento, vácuo e recarga de gás adequado. Caso necessário, deverá ser realizada a retirada e reinstalação do equipamento para identificação e correção do vazamento. Estão inclusos material e mão de obra, assim como limpeza do local e descarte adequado de materiais utilizados. Garantia de 3 meses após a certificação da nota fiscal.

| CPF/CNPJ | Nome | Valor Un. | Unidade | Classif. | % |
|--------------------|-----------------------|-----------|---------|----------|---|
| 40.179.931/0001-13 | F VIELMO TUDO AR LTDA | 350,00 ✓ | Unid. | Sim | ✓ |

Lote: 1 - Item: 13 - Descrição: Carga de Refrigerante e Correção de Vazamentos para Condicionador de Ar tipo Split de 10.000BTU/h até 18.000 BTU/h. Estão inclusos a teste de estanquidade com nitrogênio para identificação do vazamento, correção do vazamento, vácuo e recarga de gás adequado. Caso necessário, deverá ser realizada a retirada e reinstalação do equipamento para identificação e correção do vazamento. Estão inclusos material e mão de obra, assim como limpeza do local e descarte adequado de materiais utilizados. Garantia de 3 meses após a certificação da nota fiscal

| CPF/CNPJ | Nome | Valor Un. | Unidade | Classif. | % |
|--------------------|-----------------------|-----------|---------|----------|---|
| 40.179.931/0001-13 | F VIELMO TUDO AR LTDA | 400,00 ✓ | Unid. | Sim | ✓ |

Lote: 1 - Item: 14 - Descrição: Carga de Refrigerante e Correção de Vazamentos para Condicionador de Ar tipo Split de 24.000 BTU/h até 30.000BTU/h. Estão inclusos a teste de estanquidade com nitrogênio para identificação do vazamento, correção do vazamento, vácuo e recarga de gás adequado. Caso necessário, deverá ser realizada a retirada e reinstalação do equipamento para identificação e correção do vazamento. Estão inclusos material e mão de obra, assim como limpeza do local e descarte adequado de materiais utilizados. Garantia de 3 meses após a certificação da nota fiscal.

| CPF/CNPJ | Nome | Valor Un. | Unidade | Classif. | % |
|--------------------|-----------------------|-----------|---------|----------|---|
| 40.179.931/0001-13 | F VIELMO TUDO AR LTDA | 500,00 ✓ | Unid. | Sim | ✓ |

Lote: 1 - Item: 15 - Descrição: Troca de Capacitor Condicionador de Ar até 9.000 BTU/h, incluindo material e mão de obra necessários para a realização do serviço, garantindo que o equipamento fique em perfeitas condições de funcionamento, com garantia mínima de serviço e material de 3 meses.

CPF/CNPJ

40.179.931/0001-13

| | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|-----------------|----------|
| Nome | Valor Un. | Unidade | Classif. | % |
| F VIELMO TUDO AR LTDA | 150,00 | Unid. | Sim | ✓ |

Lote: 1 - Item: 16 - Descrição: Troca de Capacitor Condicionador de Ar de 10.000BTU/h à 18.000 BTU/h, incluindo material e mão de obra necessários para a realização do serviço, garantindo que o equipamento fique em perfeitas condições de funcionamento, com garantia mínima de serviço e material de 3 meses.

CPF/CNPJ

40.179.931/0001-13

| | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|-----------------|----------|
| Nome | Valor Un. | Unidade | Classif. | % |
| F VIELMO TUDO AR LTDA | 150,00 | Unid. | Sim | ✓ |

Lote: 1 - Item: 17 - Descrição: Troca de Capacitor Condicionador de Ar de 24.000 BTU/h à 30.000BTU/h, incluindo material e mão de obra necessários para a realização do serviço, garantindo que o equipamento fique em perfeitas condições de funcionamento, com garantia mínima de serviço e material de 3 meses.

CPF/CNPJ

40.179.931/0001-13

| | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|-----------------|----------|
| Nome | Valor Un. | Unidade | Classif. | % |
| F VIELMO TUDO AR LTDA | 150,00 | Unid. | Sim | ✓ |

Lote: 1 - Item: 18 - Descrição: Troca de Placa Principal de Condicionador de Ar tipo Split, até 9.000 BTU/h. Estão inclusos material e mão de obra, assim como limpeza do local e descarte adequado de materiais utilizados. Garantia de 3 meses após a certificação da nota fiscal.

CPF/CNPJ

40.179.931/0001-13

| | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|-----------------|----------|
| Nome | Valor Un. | Unidade | Classif. | % |
| F VIELMO TUDO AR LTDA | 500,00 | Unid. | Sim | ✓ |

Lote: 1 - Item: 19 - Descrição: Troca de Placa Principal de Condicionador de Ar tipo Split, de 10.000 BTU/h à 18.000BTU/h. Estão inclusos material e mão de obra, assim como limpeza do local e descarte adequado de materiais utilizados. Garantia de 3 meses após a certificação da nota fiscal.

CPF/CNPJ

40.179.931/0001-13

| | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|-----------------|----------|
| Nome | Valor Un. | Unidade | Classif. | % |
| F VIELMO TUDO AR LTDA | 500,00 | Unid. | Sim | ✓ |

Lote: 1 - Item: 20 - Descrição: Troca de Placa Principal de Condicionador de Ar tipo Split, de 24.000BTU/h até 30.000 BTU/h. Estão inclusos material e mão de obra, assim como limpeza do local e descarte adequado de materiais utilizados. Garantia de 3 meses após a certificação da nota fiscal.

CPF/CNPJ

40.179.931/0001-13

| | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|-----------------|----------|
| Nome | Valor Un. | Unidade | Classif. | % |
| F VIELMO TUDO AR LTDA | 600,00 | Unid. | Sim | ✓ |

Lote: 1 - Item: 21 - Descrição: Troca de Placa do Display de Condicionador de Ar. Estão inclusos material e mão de obra, assim como limpeza do local e descarte adequado de materiais utilizados. Garantia de 3 meses após a certificação da nota fiscal.

CPF/CNPJ

40.179.931/0001-13

| | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|-----------------|----------|
| Nome | Valor Un. | Unidade | Classif. | % |
| F VIELMO TUDO AR LTDA | 250,00 | Unid. | Sim | ✓ |

Lote: 1 - Item: 22 - Descrição: Troca de Termostato de Condicionador de Ar. Estão inclusos material e mão de obra, assim como limpeza do local e descarte adequado de materiais utilizados. Garantia de 3 meses após a certificação da nota fiscal.

CPF/CNPJ

40.179.931/0001-13

| | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|-----------------|----------|
| Nome | Valor Un. | Unidade | Classif. | % |
| F VIELMO TUDO AR LTDA | 180,00 ✓ | Unid. | Sim | ✓ |

Lote: 1 - Item: 23 - Descrição: Troca de Válvula Reversora de Condicionador de Ar tipo Split, até 9.000 BTU/h. Estão inclusos retirada do gás, realização de vácuo, troca da válvula reversora, reinstalação do equipamento e reposição do gás, material e mão de obra, assim como limpeza do local e descarte adequado de materiais utilizados. Garantia de 3 meses após a certificação da nota fiscal.

CPF/CNPJ

40.179.931/0001-13

| | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|-----------------|----------|
| Nome | Valor Un. | Unidade | Classif. | % |
| F VIELMO TUDO AR LTDA | 900,00 ✓ | Unid. | Sim | ✓ |

Lote: 1 - Item: 24 - Descrição: Troca de Válvula Reversora de Condicionador de Ar tipo Split, de 10.000 BTU/h até 18.000BTU/h. Estão inclusos retirada do gás, realização de vácuo, troca da válvula reversora, reinstalação do equipamento e reposição do gás, material e mão de obra, assim como limpeza do local e descarte adequado de materiais utilizados. Garantia de 3 meses após a certificação da nota fiscal.

CPF/CNPJ

40.179.931/0001-13

| | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|-----------------|----------|
| Nome | Valor Un. | Unidade | Classif. | % |
| F VIELMO TUDO AR LTDA | 900,00 ✓ | Unid. | Sim | ✓ |

Lote: 1 - Item: 25 - Descrição: Troca de Válvula Reversora de Condicionador de Ar tipo Split, de 24.000 BTU/h até 30.000BTU/h. Estão inclusos retirada do gás, realização de vácuo, troca da válvula reversora, reinstalação do equipamento e reposição do gás, material e mão de obra, assim como limpeza do local e descarte adequado de materiais utilizados. Garantia de 3 meses após a certificação da nota fiscal.

CPF/CNPJ

40.179.931/0001-13

| | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|-----------------|----------|
| Nome | Valor Un. | Unidade | Classif. | % |
| F VIELMO TUDO AR LTDA | 900,00 ✓ | Unid. | Sim | ✓ |

Lote: 1 - Item: 26 - Descrição: Troca de Válvula de Expansão de Condicionador de Ar tipo Split, até 9.000 BTU/h. Estão inclusos retirada do gás, realização de vácuo, troca da válvula reversora, reinstalação do equipamento e reposição do gás, material e mão de obra, assim como limpeza do local e descarte adequado de materiais utilizados. Garantia de 3 meses após a certificação da nota fiscal.

CPF/CNPJ

40.179.931/0001-13

| | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|-----------------|----------|
| Nome | Valor Un. | Unidade | Classif. | % |
| F VIELMO TUDO AR LTDA | 100,00 ✓ | Unid. | Sim | ✓ |

Lote: 1 - Item: 27 - Descrição: Troca de Válvula de Expansão de Condicionador de Ar tipo Split, de 10.000 BTU/h até 18.000BTU/h Estão inclusos retirada do gás, realização de vácuo, troca da válvula reversora, reinstalação do equipamento e reposição do gás, material e mão de obra, assim como limpeza do local e descarte adequado de materiais utilizados. Garantia de 3 meses após a certificação da nota fiscal.

CPF/CNPJ

40.179.931/0001-13

| | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|-----------------|----------|
| Nome | Valor Un. | Unidade | Classif. | % |
| F VIELMO TUDO AR LTDA | 100,00 ✓ | Unid. | Sim | ✓ |

Lote: 1 - Item: 28 - Descrição: Troca de Válvula de Expansão de Condicionador de Ar tipo Split, de 24.000 BTU/h até 30.000BTU/h. Estão inclusos retirada do gás, realização de vácuo, troca da válvula reversora, reinstalação do equipamento e reposição do gás, material e mão de obra, assim como limpeza do local e descarte adequado de materiais utilizados. Garantia de 3 meses após a certificação da nota fiscal.

CPF/CNPJ

40.179.931/0001-13

Lote: 1 - Item: 29 - Descrição: Troca de Hélice da Evaporadora de Condicionador de Ar tipo Split, até 9.000 BTU/h. Estão inclusos material e mão de obra, assim como limpeza do local e descarte adequado de materiais utilizados. Garantia de 3 meses após a certificação da nota fiscal

CPF/CNPJ

40.179.931/0001-13

Lote: 1 - Item: 30 - Descrição: Troca de Hélice da Evaporadora de Condicionador de Ar tipo Split, de 10.000BTU/h até 18.000 BTU/h. Estão inclusos material e mão de obra, assim como limpeza do local e descarte adequado de materiais utilizados. Garantia de 3 meses após a certificação da nota fiscal.

CPF/CNPJ

40.179.931/0001-13

Lote: 1 - Item: 31 - Descrição: Troca de Hélice da Evaporadora de Condicionador de Ar tipo Split, de 24.000 BTU/h até 30.000BTU/h. Estão inclusos material e mão de obra, assim como limpeza do local e descarte adequado de materiais utilizados. Garantia de 3 meses após a certificação da nota fiscal.

CPF/CNPJ

40.179.931/0001-13

Lote: 1 - Item: 32 - Descrição: Troca de Hélice da Condensadora de Condicionador de Ar tipo Split, até 9.000 BTU/h. Estão inclusos material e mão de obra, assim como limpeza do local e descarte adequado de materiais utilizados. Garantia de 3 meses após a certificação da nota fiscal.

CPF/CNPJ

40.179.931/0001-13

Lote: 1 - Item: 33 - Descrição: Troca de Hélice da Condensadora de Condicionador de Ar tipo Split, de 10.000 BTU/h até 18.000BTU/h. Estão inclusos material e mão de obra, assim como limpeza do local e descarte adequado de materiais utilizados. Garantia de 3 meses após a certificação da nota fiscal.

CPF/CNPJ

40.179.931/0001-13

Lote: 1 - Item: 34 - Descrição: Troca de Hélice da Condensadora de Condicionador de Ar tipo Split, de24.000 BTU/h até 30.000BTU/h. Estão inclusos material e mão de obra, assim como limpeza do local e descarte adequado de materiais utilizados. Garantia de 3 meses após a certificação da nota fiscal.

CPF/CNPJ

40.179.931/0001-13

Lote: 1 - Item: 35 - Descrição: Troca de Motor do Ventilador da Evaporadora de Condicionador de Ar tipo Split, até 9.000 BTU/h. Estão inclusos material e mão de obra, assim como limpeza do local e descarte adequado de materiais utilizados. Garantia de 3 meses após a certificação da nota fiscal.

Nome
F VIELMO TUDO AR LTDA

Valor Un.
500,00

Unidade
Unid.

Classif.
Sim

%
✓

Nome
F VIELMO TUDO AR LTDA

Valor Un.
500,00

Unidade
Unid.

Classif.
Sim

%
✓

Nome
F VIELMO TUDO AR LTDA

Valor Un.
500,00

Unidade
Unid.

Classif.
Sim

%
✓

Nome
F VIELMO TUDO AR LTDA

Valor Un.
600,00

Unidade
Unid.

Classif.
Sim

%
✓

Nome
F VIELMO TUDO AR LTDA

Valor Un.
450,00

Unidade
Unid.

Classif.
Sim

%
✓

Nome
F VIELMO TUDO AR LTDA

Valor Un.
450,00

Unidade
Unid.

Classif.
Sim

%
✓

Nome
F VIELMO TUDO AR LTDA

Valor Un.
600,00

Unidade
Unid.

Classif.
Sim

%
✓

| CPF/CNPJ | Nome | Valor Un. | Unidade | Classif. | % |
|--|-----------------------|-----------|---------|----------|---|
| 40.179.931/0001-13 | F VIELMO TUDO AR LTDA | 550,00 | Unid. | Sim | ✓ |
| Lote: 1 - Item: 36 - Descrição: Troca de Motor do Ventilador da Evaporadora de Condicionador de Ar tipo Split, de 10.000 BTU/h até 18.000BTU/h. Estão inclusos material e mão de obra, assim como limpeza do local e descarte adequado de materiais utilizados. Garantia de 3 meses após a certificação da nota fiscal. | | | | | |
| CPF/CNPJ | Nome | Valor Un. | Unidade | Classif. | % |
| 40.179.931/0001-13 | F VIELMO TUDO AR LTDA | 650,00 | Unid. | Sim | ✓ |
| Lote: 1 - Item: 37 - Descrição: Troca de Motor do Ventilador da Evaporadora de Condicionador de Ar tipo Split, de 24.000 BTU/h até 30.000BTU/h. Estão inclusos material e mão de obra, assim como limpeza do local e descarte adequado de materiais utilizados. Garantia de 3 meses após a certificação da nota fiscal | | | | | |
| CPF/CNPJ | Nome | Valor Un. | Unidade | Classif. | % |
| 40.179.931/0001-13 | F VIELMO TUDO AR LTDA | 700,00 | Unid. | Sim | ✓ |
| Lote: 1 - Item: 38 - Descrição: Troca de Compressor de Condicionador de Ar até 9.000 BTU/h, incluindo compressor, reposição de gás, limpeza completa do equipamento, mão de obra e todos os materiais necessários para a realização do serviço, garantindo que o equipamento fique em perfeitas condições de funcionamento. Estão inclusos material e mão de obra, assim como limpeza do local e descarte adequado de materiais utilizados. Garantia de 3 meses após a certificação da nota fiscal. | | | | | |
| CPF/CNPJ | Nome | Valor Un. | Unidade | Classif. | % |
| 40.179.931/0001-13 | F VIELMO TUDO AR LTDA | 1.300,00 | Unid. | Sim | ✓ |
| Lote: 1 - Item: 39 - Descrição: Troca de Compressor de Condicionador de Ar de 10.000 BTU/h até 18.000BTU/h, incluindo compressor, reposição de gás, limpeza completa do equipamento, mão de obra e todos os materiais necessários para a realização do serviço, garantindo que o equipamento fique em perfeitas condições de funcionamento. Estão inclusos material e mão de obra, assim como limpeza do local e descarte adequado de materiais utilizados. Garantia de 3 meses após a certificação da nota fiscal. | | | | | |
| CPF/CNPJ | Nome | Valor Un. | Unidade | Classif. | % |
| 40.179.931/0001-13 | F VIELMO TUDO AR LTDA | 1.500,00 | Unid. | Sim | ✓ |
| Lote: 1 - Item: 40 - Descrição: Troca de Compressor de Condicionador de Ar de 24.000 BTU/h até 30.000BTU/h, incluindo compressor, reposição de gás, limpeza completa do equipamento, mão de obra e todos os materiais necessários para a realização do serviço, garantindo que o equipamento fique em perfeitas condições de funcionamento. Estão inclusos material e mão de obra, assim como limpeza do local e descarte adequado de materiais utilizados. Garantia de 3 meses após a certificação da nota fiscal. | | | | | |
| CPF/CNPJ | Nome | Valor Un. | Unidade | Classif. | % |
| 40.179.931/0001-13 | F VIELMO TUDO AR LTDA | 2.300,00 | Unid. | Sim | ✓ |
| Lote: 1 - Item: 41 - Descrição: Instalação e fixação de rede extra (dimensão que exceder os 3 metros do item instalação) para condicionador de ar, incluindo dutos de cobre da linha de líquido e de gás, cabo PP 5x1/2mm2, mangueira flexível transparente de 1/2" para drenagem, isolamento com Poliplex, acabamentos | | | | | |

com fita PVC de cor branca, incluindo material e mão de obra.

CPF/CNPJ

40.179.931/0001-13

Nome

F VIELMO TUDO AR LTDA

Valor Un.

35,00

Unidade

Unid. Sim

%

✓